# **Wohnhaus**

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/117626380217/

**ID**: 117626380217 **Datum:** 20.10.2020 Bauforschung und Restaurierung **Datenbestand:** 

(ii) Objektdaten

Straße: Brunnenstraße

Hausnummer: 24

Postleitzahl: 78050

Stadt-Teilort: Villingen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)

Gemeinde: Villingen-Schwenningen

Wohnplatz: Villingen

Wohnplatzschlüssel: 8326074020

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



Lage des Wohnplatzes



#### 🚮 Fotos

keine

#### Objektbeziehungen

keine

# Umbauzuordnung

keine

# Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus geht im Kern auf das 16. Jahrhundert zurück. (a)

1. Bauphase: Im Kern errichtet

(1500 - 1599)

## Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

Betroffene Gebäudeteile:

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

**Bauwerkstyp:** • Wohnbauten

Wohnhaus

2

#### Besitzer:in

keine Angaben



# **Zugeordnete Dokumentationen**

Restauratorische Untersuchung

Ħ

## **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Traufseitig ausgerichtet, in die geschlossene Bebauung der nördlichen

Brunnenstraße eingebunden.

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

• Wohnhaus

Baukörper/Objektform

(Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger Satteldachbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: <a href="#">keine Angaben</a>

B

#### Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Dachform

Satteldach

Konstruktion/Material: keine Angaben