# Zehntscheune

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/118878733917/

**ID:** 118878733917 **Datum:** 04.11.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Weinstraße |
| **Hausnummer:** | 6 |
| **Postleitzahl:** | 74357 |
| **Stadt-Teilort:** | Bönnigheim |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Ludwigsburg (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Bönnigheim |
| **Wohnplatz:** | Bönnigheim |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8118010002 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos



**Bildbeschreibung:**
Schadenskartierung, Ansicht Nord

**Abbildungsnachweis:**
Lohrum Burghard

**Bildbeschreibung:**
Schadenskartierung, Querschnitt

**Abbildungsnachweis:**
Burghard Lohrum



## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:**
(1479 - 1480)

Errichtung des Gebäudes (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Zehntscheune

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensdokumentation & bauhist. Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

- *keine Angaben*

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Zehntscheune

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

Fachwerkscheune mit Krüppelwalmdach.

| | |
|---|---|
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl<br>• Dachform<br>  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm) |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |