

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/119852398710/>

ID: 119852398710

Datum: 13.03.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Humpisstraße           |
| <b>Hausnummer:</b>                | 1                      |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 88212                  |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Ravensburg             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Tübingen               |
| <b>Kreis:</b>                     | Ravensburg (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Ravensburg             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Ravensburg             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8436064109             |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner               |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im massiven Unterbau des traufständigen Gebäudes aus dem Jahre 1472 (d) blieb im Dachwerk eine Gebälklage aus in etwa runden, einst freigespannten Hölzern erhalten. Die dendrochronologische Untersuchung des Jahres 1985 erbrachte kein Ergebnis. Aus diesem Grund sollten weitere Bohrproben entnommen werden. Als Ergänzung war die Gebälklage im Bestand zu erfassen.

**1. Bauphase:** Errichtung des Unterbaus. (d)  
(1381)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerks. (d)  
(1471 - 1472)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

### Besitzer:in

 keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Massives, traufständiges Gebäude.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**  keine Angaben

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben