

Wohn- und Ökonomiegebäude

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/120687483812/>

ID: 120687483812 Datum: 15.06.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Straße: | Schulgasse |
| Hausnummer: | 1 |
| Postleitzahl: | 78050 |
| Stadt-Teilort: | Villingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Villingen-Schwenningen |
| Wohnplatz: | Villingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326074020 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Ökonomiegebäude wurde laut Inschrift 1577 (i) errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (i)
(1577)

| | |
|---------------------------------|---|
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Wohnstallhaus |

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Digitale Aufnahmen
- Restauratorische Untersuchungen Innenhof

 **Beschreibung**

| | |
|--|---|
| Umgebung, Lage: | Das Gebäude ist fluchtend eingebunden in die traufständige Bebauung der Schulgasse auf deren Westseite. |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Wohnstallhaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Zweigeschossiges Gebäude mit wenigen, unregelmäßig angeordneten Fensteröffnungen in der Fassade. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — keine Angaben |
| Bestand/Ausstattung: | Große Toreinfahrt mit Stichbogen, daneben rundbogige Haustür, im Türgewände datiert 1577 (i). |

 **Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konstruktionsdetail: | — keine Angaben |
| Konstruktion/Material: | — keine Angaben |