

Stadtmauer am Käferberg

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/120824251313/>

ID: 120824251313

Datum: 18.07.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Käferberg
Hausnummer:	— keine
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Teilstücke der westlichen Stadtmauer im Bereich des „Keferbergle“ wurden 1209/ 10 (d) erbaut.

1. Bauphase: (1209 - 1210)	Errichtung der Teilstücke der westlichen Stadtmauer im Bereich des „Keferbergle“
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Befestigungsanlage<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen<ul style="list-style-type: none">• Stadtmauer

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Sanierungsgutachten

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben