Annexbauten am Haupthaus (Hofanlage Aichelau)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/123053647116/

ID: 123053647116 **Datum:** 02.05.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hayingerstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	72539
Stadt-Teilort:	Aichelau
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfronstetten
Wohnplatz:	Aichelau
Wohnplatzschlüssel:	8415058001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Anbau des Schleppschopfes, Ansicht Nord (2003)

Abbildungsnachweis:
Hans-Jürgen Klose

Bildbeschreibung:
Anbauten an der Ostseite noch in Aichelau (2003)

Abbildungsnachweis:
Hans-Jürgen Klose



Bildbeschreibung:
Tor Ansicht Nord (Schleppschopf), Ansicht von Norden, M 1:25

Abbildungsnachweis:
Hans-Jürgen Klose

Bildbeschreibung:
Haupthaus aus Aichelau im FLM Beuren; Blick auf die ehem. Ostseite mit den nun restaurierten Annexbauten

Abbildungsnachweis:
http://www.freilichtmuseum-beuren.de/museum/rundgang/bauernhaus-aus-aichela

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Bauernhaus aus Aichelau (Hofanlage Aichelau, Hauptbau), Hayingerstraße 3

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die drei Annexbauten die das Haupthaus der Hofanlage aus Aichelau entlang seiner Ostseite begleiten, wurden innerhalb von Bauphase III errichtet (vgl. "Konstruktion", in: Ausgeding aus Aichelau); es handelt sich um Stall- bzw. Lagerbauten und einen Abort: Der nördliche und mittlere Anbau sind jeweils als Stall- bzw. Geräteanbau mit drei Wänden an die verputzte Ostseite des Hauses stumpf angebaut, ohne die Außenseite des Hauses zu modifizieren wie etwa der Einbau von Fenster- bzw. Türöffnungen. Die Dachsparren der Pultdächer liegen auf der Fußpfette des DG des Haupthauses bzw. einem Stützbalken auf. Der südliche Abort ist als Ständerbau unabhängig vom Haupthaus ausgeführt. Alle Anbauten stammen in Bezug auf das Ausgeding aus der letzten Bauphase III.
In Bauphase III wurde das Ausgeding vollständig neu verputzt mit einem zeittypischen zementhaltigen Besenwurfputz auf magerem Unterputz von erheblicher Dicke. Der südliche Stallanbau am Ausgeding kam erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu.

Umbauten der Annexbauten fanden nur im geringen Maße statt; darunter die Vermauerung im Giebel bei beiden Stallanbauten. Am Abort konnte eine Umbauphase festgestellt werden, welche in einer schmuckvolleren Ausgestaltung und Errichtung einer Wandverkleidung bestand. Zu dieser Ausgestaltung sind Informationen des Eigentümers vorhanden.

1. Bauphase:
(1844)

Errichtung der Annexbauten (a).

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Lagergebäude
  - Stallgebäude

2. Bauphase:
(2010)

Der Wiederaufbau im FLM Beuren erfolgte gemeinsam mit dem des Haupthauses im Jahr 2010. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische und restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die drei Annexbauten sind nachträglich im 19. Jh. angebauter Bestandteil des Bauernhauses aus Aichelau. Sie reihen sich entlang der Ostseite des Hauptbaus der Hofanlage und wurden gemeinsam mit dem Ausgeding in den Jahren 2003/2004 ins FLM Beuren transloziert, wo sie im Jahr 2010 zusammen mit dem 2005 abgebauten Haupthaus wieder aufgerichtet wurden.

Lagedetail:	• Siedlung • Freilichtmuseum

Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Museum/Ausstellungsgebäude
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Lagergebäude
	  • Stallgebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Drei Annexbauten begleiten die Ostseite des Haupthauses, darunter zwei Stallgebäude, der mittlere diente als Schweinestall, und ein Abortanbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	  • Bruchstein
	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Dachform
	  • Schleppdach
	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*