

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/125223483811/>

ID: 125223483811

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Straße: | Kanzleigasse |
| Hausnummer: | 28 |
| Postleitzahl: | 78050 |
| Stadt-Teilort: | Villingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Villingen-Schwenningen |
| Wohnplatz: | Villingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326074020 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |
| Geo-Koordinaten: | 48,0607° nördliche Breite, 8,4570° östliche Länge |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus ist im Türsturz inschriftlich datiert 1740. (i)

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes. (i)

(1740)

| | |
|---------------------------------|---|
| Betroffene Gebäudeteile: | — <i>keine</i> |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus• Anlagen für Handel und Wirtschaft• Geschäftshaus |
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach |

**Besitzer:in**— *keine Angaben***Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

| | |
|--|---|
| Umgebung, Lage: | Das Objekt befindet sich im Zentrum Villingens, an der Ecke Kanzleigasse/ Schulgasse. |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus• Anlagen für Handel und Wirtschaft• Geschäftshaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Dreigeschossiger verputzter Massivbau mit Satteldach. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — <i>keine Angaben</i> |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — <i>keine Angaben</i> |
| Bestand/Ausstattung: | — <i>keine Angaben</i> |

**Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach |
| Konstruktion/Material: | — <i>keine Angaben</i> |