# Wohnhaus, Niedere Straße 70

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/127208899420/

**ID**: 127208899420 **Datum:** 23.03.2011 Bauforschung **Datenbestand:** 

(ii) Objektdaten

Straße: Niedere Straße

70 Hausnummer:

Postleitzahl: 78050

Stadt-Teilort: Villingen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)

Gemeinde: Villingen-Schwenningen

Wohnplatz: Villingen

Wohnplatzschlüssel: 8326074020

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine




Bildbeschreibung:

Querschnitt Dach; Blick auf Haus Nr. 68

Abbildungsnachweis:

Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus, Niedere Straße 70

keine

## Bauphasen

## Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die hofseitige Anhebung bzw. Erweiterung erfolgte wohl im 19. Jh.

1. Bauphase: (1346 - 1362)

1361/62 Abzimmerung des Dachwerks über zeitgleichem, oder älterem

Umbau. (d) [Vgl. Dendrodaten in Dokumentation]

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: Wohnbauten

Wohnhaus



# 🎩 Besitzer:in

keine Angaben

# **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung und Bilddokumentation vom Dachwerk
- Bauhistorische Kurzdokumentation

## **Beschreibung**

In Zentrumsnähe Umgebung, Lage:

Lagedetail: Siedlung

Stadt

 Wohnbauten Bauwerkstyp:

Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Traufständiger, ehem. ca. 15m tiefer Massivbau mit 3 Geschossen.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Langer, schmaler Baukörper; im Erdgeschoss befindet sich eine Ladezone; im 1. OG dreiteilige Gliederung guer zum First und straßenseitiger Wohnraum mit ca. 2,10m Raumhöhe sowie daran anschließender Flur- und Küchenbereich in gleicher Höhe; im rückwärtigen Hausgrundriss Deckensprung um 0,30cm; insg. leichte Trennwände - im 2. OG verläuft die Gliederung analog, ebenso die Ausstattung; lichte Höhe im straßenseitigen Raum 2,10m, im Flurbereich ca. 2,40m; Deckensprung im rückwärtigen Bereich nach Anhebung des Fußbodens von 0,17m; die lichte Breite zwischen den

Massivgiebeln beträgt ca. 3,50m.

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

Starke Schiefstellung der Südwand.

Bestand/Ausstattung: Ausstattung der 1960er Jahre.

# Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus, Niedere Straße 70

B	Kons
11	Nons

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Dachform

Satteldach

Konstruktion/Material: keine Angaben