Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/128466613414/

ID: 128466613414 **Datum:** 24.03.2014 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Weberberggasse
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Kernbau des Wohnhauses ist dendrochronologisch auf das Jahr 1552 (d) datiert.

1. Bauphase:
(1551 - 1552)

Die Fertigstellung erfolgte wohl im Laufe des Jahres 1552 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude steht traufständig zur Gasse und ist mit seiner westlichen Traufseite leicht in den steil ansteigenden Hang hineingeschoben.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiges Fachwerkhaus mit einem hälftig eingetieften Kellergeschoss mit vier unterschiedlich großen Gewölbekellern und einem dreigeschossigen, nach oben hin abschließenden Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Das EG ist im Inneren kleinteilig zu Wohnzwecken untergleidert mit bergseitigen Nebenräumen, in der Südostecke Stubenbereich, an der südlichen Traufseite breite Doppeltür als Eingang zu Erd- und Obergeschoss. In der Nordostecke befindet sich eine weitere Wohneinheit, die seperat abgetrennt ist. Das OG besitzt einen Mittellängsflur, eine große Bohlenstube in der Südostecke sowie in der Nordostecke eine seperat abgetrennte Wohneinheit.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform

	• Satteldach • Holzgerüstbau • allgemein
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*