

## Geschäftshaus, ehem. Scheune

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/129118058513/>

ID: 129118058513    Datum: 04.05.2016    Datenbestand:    Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kirchstraße
<b>Hausnummer:</b>	8
<b>Postleitzahl:</b>	74354
<b>Stadt-Teilort:</b>	Besigheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ludwigsburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatz:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8118007001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	179
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,0005° nördliche Breite, 9,1406° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Nordostseite

#### Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim  
Regierungspräsidium Stuttgart

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Kirchstraße

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

- keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

- keine

 **Bauphasen**

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die ehemalige einstöckige Fachwerkscheuer gehörte mindestens schon seit dem 17. Jahrhundert zum gegenüberliegenden Wohnhaus Kirchstraße 13. 1928 erfolgte der Einbau einer Schreinerwerkstatt in die Scheuer und 1955 ein erneuter Umbau des Werkstatt- und Garagengebäudes. (a) Heute dient das Gebäude als Geschäftshaus mit Garageneinbau.

**1. Bauphase:**  
(1660)

Der Weingärtner Simon Widmann besitzt das Wohnhaus Kirchstraße 13 und dazu: "Ain Scheüren dargegen hinüber an Michel Raphin, und Hans Jerg Meisterlin". (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

**Konstruktionsdetail:**

- Holzgerüstbau
- allgemein

**2. Bauphase:**  
(1784)

Die Scheuer wird im Feuerversicherungskataster beschrieben: "Nr. 179 Eine Scheuer an der Chaussee neben Nr. 178 et Nr. 180, gegen über von Nr. 207". (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- keine

**3. Bauphase:**  
(1909)

In der damals vorgenommenen Gebäudeneueinschätzung der Brandversicherung wird die Scheuer beschrieben: "Nr. 179 Einstockige Scheuer von Fachwerk auf Steinsockel mit eigenen Wänden unter Giebeldach aus Hohl und Breitziegeln". An Räumen sind damals vorhanden: Im Erdgeschoss Tenne und Barn, zwei Kammern und ein Stall, im Dachgeschoss freier Dachraum. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- keine

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Ziegel

**4. Bauphase:**  
(1928)

Schreinermeister Wilhelm Roth beantragt zusammen mit Weingärtner Gottlob Roth den "Einbau einer Schreinerwerkstätte sowie eines Aborts

in seiner Scheuer der Kirchstraße 8". Im Dachgeschoss ist ein Holzlager vorgesehen. Die Werkstatt umfasst zunächst nur den nordwestlichen Teil des Erdgeschosses. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**5. Bauphase:** Erneuter Umbau des Werkstatt- und Garagengebäudes Kirchstraße 8.  
(1955) (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**6. Bauphase:** Antrag auf Erstellung eines Holzschuppens auf Freipfosten, teilweise  
(1957) mit Brettern verschalt und mit Eternitdach, im Hofraum der ehemaligen Scheuer. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

### **Besitzer:in**

**1. Besitzer:in:** Widmann, Simon  
(1660 - 1687)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Besitzer:in:** Bentz, Caspar  
(1687 - 1690)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Zimmermann

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Besitzer:in:** Herdtlin, Caspar  
(1690 - 1740)

Bemerkung Besitz: kauft von Bentz

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Metzger

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**4. Besitzer:in:** Nufer (Neuffer), Georg Matthäus  
(1740 - 1753)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Kellereiküfer
- Küfer

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**5. Besitzer:in:** Schäffer, Joseph  
(1753 - 1757)

Bemerkung Besitz: kauft von Nufer

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Kellereiküfer
- Küfer

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**6. Besitzer:in:** Vöttiner, Johann Georg  
(1757 - 1770)

Bemerkung Besitz: kauft von Schäffer

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Strumpfstricker

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**7. Besitzer:in:** Herdtle, Johann Balthas  
(1770 - 1771)

Bemerkung Besitz: kauft 1/2 von Vöttiner

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**8. Besitzer:in:** Dietrich, Jacob  
(1771 - 1772)

Bemerkung Besitz: kauft 1/2 von Vöttiner

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  *keiner*

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

**9. Besitzer:in:** Schmid, Johann Christoph  
(1772 - 1774)

Bemerkung Besitz: kauft Anteil des Dietrich

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  • Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

**10. Besitzer:in:** Schmid, Johann Christoph  
(1774)

Bemerkung Besitz: kauft Anteil des Herdtle

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  • Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

**11. Besitzer:in:** Friedrich, Johann Jacob  
(1774 - 1778)

Bemerkung Besitz: kauft 1/2 von Schmid

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  • Sailer

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

**12. Besitzer:in:** Friedrich, Johannes  
(1778 - 1784)

Bemerkung Besitz: erhält Anteil des Vaters

Bemerkung Familie: Sohn des Johann Jacob Friedrich

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  • Sailer

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

**13. Besitzer:in:** Friedrich, Johannes  
(1784 - 1806)


Bemerkung Besitz: kauft übrige Anteile von Schmid

Bemerkung Familie: Sohn des Johann Jacob Friedrich

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Bürgermeister
- Sailer

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**14. Besitzer:in:** Fackler, Philipp Jacob  
(1806 - 1848)


Bemerkung Besitz: erhält 2/3 von Friedrich

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Schmied

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**15. Besitzer:in:** Reuschle, Johann Conrad  
(1848 - 1852)


Bemerkung Besitz: kauft Anteil von Fackler

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**

- Weingärtner


**Betroffene Gebäudeteile:**  keine


**16. Besitzer:in:** Friedrich, Luise Wilhelmine  
(1852)

Bemerkung Besitz: erbt vom Vater

Bemerkung Familie: Tochter des Johannes Friedrich

Beschreibung: Scheuer

**Beruf / Amt / Titel:**  keiner

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**17. Besitzer:in:** Friedrich, Catharina Caroline  
(1852 - 1858)

Bemerkung Besitz: erbt vom Vater

Bemerkung Familie: Tochter des Johannes Friedrich

Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<hr/>	
<b>18. Besitzer:in:</b> (1858)	Maier, Friederike
Bemerkung Besitz:	kaufen von Schwestern Friedrich
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<hr/>	
<b>19. Besitzer:in:</b> (1858 - 1859)	Maier, Agnes
Bemerkung Besitz:	kaufen von Schwestern Friedrich
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<hr/>	
<b>20. Besitzer:in:</b> (1859 - 1863)	Roth, Agnes
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteil
Bemerkung Familie:	geb. Maier; Ehefrau des Schuhmachers Christian Friedrich Roth
Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<hr/>	
<b>21. Besitzer:in:</b> (1863 - 1890)	Roth, Agnes
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil der Schwester Friederike Maier
Bemerkung Familie:	geb. Maier; Ehefrau des Schuhmachers Christian Friedrich Roth
Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>

<b>22. Besitzer:in:</b> (1890 - 1892)	Römmele, Robert
Bemerkung Besitz:	kauft Anteil des verstorbenen Reuschle
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Friseur</li></ul>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine

<b>23. Besitzer:in:</b> (1892)	Roth, Christian Friedrich Roth
Bemerkung Besitz:	kauft von Römmele
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
<b>Beruf / Amt / Titel:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schuhmacher</li></ul>
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine

#### Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

#### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Geschäftshaus ist zentral in der historischen Altstadt gelegen, in traufseitiger Lage an der südseitigen Kirchstraße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anlagen für Handel und Wirtschaft</li><li>• Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Einstöckiger, überwiegend verputzter Fachwerkbau mit Satteldach und Dacherker, nordwestliche Giebelwand im Bereich des Vollgeschosses aus Ziegelmauerwerk, Garageneinbau im Südosten.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

#### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
-----------------------------	---



- Verwendete Materialien
  - Ziegel
- Holzgerüstbau
  - allgemein

**Konstruktion/Material:**

Einstöckige Fachwerkkonstruktion über massivem Sockelgeschoss, mit Satteldach, Dacherker und mit Ziegel gemauerter Giebelwand im Nordwesten.