Ehem. Kirche des Villinger Kapuzinerklosters

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/129834234816/

ID: 129834234816 **Datum:** 07.01.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Niedere Straße
Hausnummer:	88
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude geht mit seinen Umfassungsmauern auf die 1664 erbaute Kirche des ehem. Kapuzinerklosters am Niederen Tor zurück, deren Grundsteinlegung in das Jahr 1655 datiert. Das Kloster wurde 1806 aufgehoben und diente seit 1814 als Militärhospital. 1820 wurden die Klostergebäude abgebrochen, während man die Kirche zu einer Brauerei mit Gaststätte umbaute. 1907 erfolgte der Einbau von Wohnungen, die mit der Ausschmückung des Fassadengiebels mit Voluten einherging.

1. Bauphase: (1655 - 1664)	Ehemalige Kirche des Villinger Kapuzinerklosters. Nach der Klostergründung 1655 bis 1664 errichtet. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Klosteranlage • allgemein

Bauwerkstyp:	• Sakralbauten
	  • Kloster, allgemein
	  • Klosterkirche

2. Bauphase: (1806)	Aufhebung des Kloster (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1820)	Umbau des giebelständigen Massivbaus mit Satteldach zur Brauereigaststätte (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1907)	Umbau des Volutengiebel zur Niederen Straße zu einem dreigeschossigen Wohnhaus (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Befunduntersuchung
- Restauratorische Untersuchung Fassungsphasen
- Literaturnachweise

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt in der Villinger Stadtmitte, in Ecklage zur Kapuzinergasse und Niederen Straße. Sein Ostgiebel ist zur Niederen Straße ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Satteldachbau; Erdgeschoss durch große flachbogenförmige Öffnungen gegliedert, während das Obergeschoss hohe Rundbogenfenster besitzt, die sich an der Traufseite mit Rundfenstern abwechseln. Die östliche Giebelseite wird durch Voluten abgeschlossen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Volutengiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*