

ehem. Schulhaus des Benediktinerklosters St. Georgen

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/131218359817/>

ID: 131218359817 Datum: 18.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße: Schulgasse
Hausnummer: 6
Postleitzahl: 78050
Stadt-Teilort: Villingen
Regierungsbezirk: Freiburg
Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde: Villingen-Schwenningen
Wohnplatz: Villingen
Wohnplatzschlüssel: 8326074020
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßename: keiner
Historische Gebäudenummer: keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Benediktinerkloster St. Georgen, heute Schule, Schulgasse 21

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Schulhaus des Benediktinerklosters St. Georgen wurde um 1740/1750 errichtet. (a/i)

1. Bauphase: (1740 - 1750)	ehem. Schulhaus des Benediktinerklosters St. Georgen. Um 1740/1750 errichtet. (a/i)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Klosteranlage<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft<ul style="list-style-type: none">• Schule, Kindergarten

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude wurde fluchtend mit der Bebauung der Schulgasse an deren Ostseite errichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft<ul style="list-style-type: none">• Schule, Kindergarten
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langgestreckter dreigeschossiger Massivbau mit zur Josefgasse abgewalmtem Satteldach, verputzt mit Gliederungen in Sandstein. Im Wesentlichen schlichte achsensymmetrische Fassadenordnung. Die drei mittleren Achsen mit reichem Eingangsportal in barocken Formen, gerahmt von zwei großen Steinschildern mit Wappen des Klosters St. Georgen; über dem Portal Inschriftkartusche, darüber große verzierte Aufzugsgaube.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	

— keine Angaben