Wohn- und Wirtschaftsgebäude (abgegangen)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/132778704820/

ID: 132778704820 **Datum:** 10.10.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Steigstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78333
Stadt-Teilort:	Stockach-Seelfingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Stockach
Wohnplatz:	Seelfingen
Wohnplatzschlüssel:	8335079056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
Ingrid Schneider

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurde nach 2012 abgetragen und durch einen Neubau ersetzt. Eine bauhistorische Untersuchung liegt nicht vor.

1. Bauphase: (2012) — Abbruch nach 2012

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation zum Abbruchgesuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Won- und Wirtschaftsgebäude stand giebelständig an der westlichen, nach Norden hin ansteigenden Steigstraße. Die Firstache war von Ost nach West ausgerichtet. An seiner südlichen Traufseite lagerte ein kleiner Hof vor.

Lagedetail:
- *keine Angaben*

Bauwerkstyp:
- *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau; aufgrund des nach Norden ansteigenden Geländes mit erhöhtem Kellergeschoss in der westlichen Gebäudehälfte; Hoftor in der östlichen Erdgeschosshöhe mit ebenerdiger Einfahrt von der Steigstraße aus über den nach Süden vorgezogen Kelleranbau. Wohnteil in der westlichen Gebäudehälfte mit drei Fensterachsen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Erschließung des Wohnteils von Süden über einen geraden Treppenlauf, vom Vorhof aus.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

Konstruktion/Material:

keine Angaben