Zum hinteren Walfisch

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/133700313813/

ID: 133700313813 **Datum:** 22.11.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hohenhausgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht gegen Osten (1962-1971)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg; LDA Freiburg (372/53; Rettich Konstanz)

Bildbeschreibung:
Ansicht gegen Nordosten (1962-1971)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg; LDA Freiburg (372/47; Rettich Konstanz)

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

- *keine Angaben*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiger Baukörper.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Annähernd quadratischer Grundriss.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Erdgeschoss und 1. Obergeschoss in Massivbauweise errichtet und ehemals mit Pultdach gedeckt; Dach mit asymmetrischem Dachquerschnitt; Gebälk rauchschwarz.

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker
	• Gestaltungselemente
	  • Zierglieder im Steinbau

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*