

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/135261083812/>

ID: 135261083812

Datum: 07.08.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Waisenhausgasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss 1. DG

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk (d).
(1530 - 1531)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Giebelständiger,, längsrechteckiger Bau mit einstöckigem Dachwerk mit Satteldach;1. Dachstock und Spitzbogen kragen aus.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
 - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material: Erkennbar ist im Dachwerk der Rest eines ehemals zweifach stehenden Stuhls. Dieser unterstützt eine verblattete Kehlbalckenlage. Der Spitzbogen ist durch eine verblattete Hahnbalckenlage unterteilt, an der eine steigende Folge von Abbundzeichen erfasst wurde. Für den rückwärtigen Dachabschluss ist ein Krüppelwalm belegt. Der vorhandene Anbau ist jünger. Aus dem Stuhlgerüst wurden die Bohrproben 3 und 4 entnommen.