Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/135628760817/

ID: 135628760817 **Datum:** 25.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Präsenzgasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wie die dendrochronologische Untersuchung belegt, wurden das 2. Obergeschoss und das Dachwerk des Wohnhauses 1469 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: (1468 - 1469)	Errichtung des 2.Obergeschosses und Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich in der historischen Altstadt von Rottweil. Es steht traufseit an der Südseite der Präsenzgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Satteldachbau mit Zwerchhaus und aufgrund des nach Westen ansteigenden Bodenniveaus mit erhöhtem Kellergeschoss an der nördlichen Traufseite. An der östlichen Giebelseite ist ein zweigeschossiger kleinerer Sattelbau angefügt, dessen Erdgeschoss einen Garageneinbau zeigt. Das Obergeschoss ist traufseitig weiter eingezogen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Zwerchhaus/-häuser
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*