

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/136738800516/>

ID: 136738800516

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rosengasse
<b>Hausnummer:</b>	16
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0576° nördliche Breite, 8,4601° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Kernbau entsammt den 13. Jahrhundert.

Spätestens um das Jahr 1393 (d) wurde der Kernbau auf die heutige Tiefe verlängert, im 16. Jahrhundert wird die Deckenlage über dem Erdgeschoss deutlich angehoben.

Der gravierendste Umbau erfolgte um das Jahr 1793 (d). Zu dieser Zeit wurde das Gebäude um eine Etage

erhöht und erhielt ein neues, das heute vorhandene Dachwerk.

**1. Bauphase:** Entstehung des Gebäudes.  
(1200 - 1299)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**2. Bauphase:** Verlängerung des Kernbaus auf heutige Ausmaßen. (d)  
(1393)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** Gravierende Umbauarbeiten, wie etwa die Veränderung des Dachwerks und die gesamte Erhöhung des Objektes um ein Stockwerk. (d)  
(1793)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Anbau

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Dokumentation
- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Das Wohnhaus befindet sich im südlichen Zentrum von Villingen, in der Rosengasse.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger verputzter Baukörper ohne Unterkellerung. Den Abschluss bildet ein Satteldach in traufseitiger Ausrichtung zur östlich verlaufenden Rosengasse. Eingebunden in die bürgerliche Reihenbebauung besitzt das untersuchte Gebäude mit der benachbarten Bebauung gemeinsame Brandwände.

**Innerer Aufbau/Grundriss/**

**Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*