

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/137545292513/>

ID: 137545292513

Datum: 04.07.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Ledergasse
<b>Hausnummer:</b>	19
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt Dach

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung im Bereich des Dachwerkes blieb ohne Ergebnis. Eine Bohrprobe, genommen an einer Wandbohle im 1. OG verweist hingegen auf das Jahr 1470 (letzter erhaltener Ring).

**1. Bauphase:** Mögliche Bauzeit (d).  
(1470)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger Baukörper mit massivem Giebel.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Der 1. Dachstock ist teilweise ausgebaut.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben