

Scheune mit Fotoatelier

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/139484210314/>

ID: 139484210314

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Vorstadt
Hausnummer:	39
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	294
Geo-Koordinaten:	49,0005° nördliche Breite, 9,1390° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:

Ansicht von Norden

Abbildungsnachweis:

M. Haußmann



Bildbeschreibung:

Ansicht von der Enz - von Westen. Der linke Gebäudeteil

Abbildungsnachweis:

Stadtarchiv Besigheim



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheuer bildet mit der Scheuer Vorstadt 37 (ehem. Geb. Nr. 294 1/2 südlich) eine Doppelscheuer. Diese wurde 1850 neu errichtet. (a)

1. Bauphase: (1850) Der Steinhauer Ludwig Allgaier lässt die einstockige Doppelscheuer neu errichten. (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: (1852) Allgaier verkauft den südlichen Teil an Saussele und Kettenacker und behält: "Nr. 294 1/2 nördlich Der nördliche Teil an einer einstockigen doppelten Scheuer (57 qm), Hofraum (9 qm), Eingang zum Garten (5 qm), in der Vorstadt, auf der Enzseite, neben Heinrich Rumbolz und Conrad Saussele und alt Gottlieb Kettenacker ... 1850 neu erbaut und katastriert". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in: Allgaier, Ludwig
(1850 - 1868)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Neubau Doppelscheuer

Beruf / Amt / Titel: • Steinhauer

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Besitzer:in: Allgaier, Ludwig
(1868 - 1880)

Bemerkung Besitz: erbt vom Vater

Bemerkung Familie: Sohn des Ludwig Allgaier

Beschreibung: Scheuer, nördlicher Teil

Beruf / Amt / Titel: • Werkmeister

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Besitzer:in: Zeyhle, Witwe
(1880)

Bemerkung Besitz: kauft 1/4 von Allgaier

Bemerkung Familie: Witwe des Adam Zeyhle

Beschreibung: Scheuer, nördlicher Teil

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Besitzer:in: Reuschle, Gottlob
(1880 - 1892)

Bemerkung Besitz: kauft 1/4 von Allgaier

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer, nördlicher Teil

Beruf / Amt / Titel: • Kupferschmied

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Besitzer:in: Zeyhle, Wilhelm
(1892 - 1894)

Bemerkung Besitz: erbt von Mutter

Bemerkung Familie: Sohn des Adam Zeyhle

Beschreibung: Scheuer, nördlicher Teil

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
6. Besitzer:in: (1894 - 1895)	Reuschle, Kinder
Bemerkung Besitz:	erben vom Vater
Bemerkung Familie:	3 Kinder des Gottlob Reuschle
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	▬ <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
7. Besitzer:in: (1895 - 1897)	Fritz, Wilhelm
Bemerkung Besitz:	kauft von Kindern Reuschle
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
8. Besitzer:in: (1897)	Oppenländer, Albert
Bemerkung Besitz:	kauft 1/2 von Allgaier
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Schlosser
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Bereich westliche Vorstadt.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune mit Sondernutzung
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Doppelscheune, massiv aus Quadersteinen mit Eckquaderungen, unverputzt, überkragende Traufe, zwei Einfahrtstore, Satteldach, 1850 neu erbaut.

Die recht gut überlieferte Doppelscheune gehört zu der in diesem Teil der Stadt vergleichsweise jüngeren Bebauung, unter der sich auch zahlreiche Scheunen befinden. Sie hat als Beispiel für die bauliche Erneuerung der Gasse im 19. Jahrhundert dokumentarischen Wert. (a)

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
 - Quader
- Verwendete Materialien
 - Stein
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material: keine Angaben