Scheune mit Fotoatelier

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/139484210314/

ID: 139484210314 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Vorstadt
Hausnummer:	39
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	294
Geo-Koordinaten:	49,0005° nördliche Breite, 9,1390° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Norden

Abbildungsnachweis:
M. Haußmann

Bildbeschreibung:
Ansicht von der Enz - von Westen. Der linke Gebäudeteil

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheuer bildet mit der Scheuer Vorstadt 37 (ehem. Geb. Nr. 294 1/2 südlich) eine Doppelscheuer. Diese wurde 1850 neu errichtet. (a)

1. Bauphase:
(1850)

Der Steinhauer Ludwig Allgaier lässt die einstockige Doppelscheuer neu errichten. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1852)

Allgaier verkauft den südlichen Teil an Saussele und Kettenacker und behält: "Nr. 294 1/2 nördlich Der nördliche Teil an einer einstockigen doppelten Scheuer (57 qm), Hofraum (9 qm), Eingang zum Garten (5 qm), in der Vorstadt, auf der Enzseite, neben Heinrich Rumbolz und Conrad Saussele und alt Gottlieb Kettenacker ... 1850 neu erbaut und katastriert". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1850 - 1868)

Allgaier, Ludwig

Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neubau Doppelscheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Steinhauer
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

2. Besitzer:in: (1868 - 1880)	Allgaier, Ludwig
Bemerkung Besitz:	erbt vom Vater
Bemerkung Familie:	Sohn des Ludwig Allgaier
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Werkmeister
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

3. Besitzer:in: (1880)	Zeyhle, Witwe
Bemerkung Besitz:	kauft 1/4 von Allgaier
Bemerkung Familie:	Witwe des Adam Zeyhle
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	— *keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

4. Besitzer:in: (1880 - 1892)	Reuschle, Gottlob
Bemerkung Besitz:	kauft 1/4 von Allgaier
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Kupferschmied
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

5. Besitzer:in: (1892 - 1894)	Zeyhle, Wilhelm
Bemerkung Besitz:	erbt von Mutter
Bemerkung Familie:	Sohn des Adam Zeyhle
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	— *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

6. Besitzer:in: (1894 - 1895)	Reuschle, Kinder
Bemerkung Besitz:	erben vom Vater
Bemerkung Familie:	3 Kinder des Gottlob Reuschle
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

7. Besitzer:in: (1895 - 1897)	Fritz, Wilhelm
Bemerkung Besitz:	kauft von Kindern Reuschle
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

8. Besitzer:in: (1897)	Oppenländer, Albert
Bemerkung Besitz:	kauft 1/2 von Allgaier
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer, nördlicher Teil
Beruf / Amt / Titel:	• Schlosser
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Bereich westliche Vorstadt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune mit Sondernutzung
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Doppelscheune, massiv aus Quadersteinen mit Eckquaderungen, unverputzt, überkragende Traufe, zwei Einfahrtstore, Satteldach, 1850 neu erbaut.

	Die recht gut überlieferte Doppelscheune gehört zu der in diesem Teil der Stadt vergleichsweise jüngeren Bebauung, unter der sich auch zahlreiche Scheunen befinden. Sie hat als Beispiel für die bauliche Erneuerung der Gasse im 19. Jahrhundert dokumentarischen Wert. (a)
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	  • Quader
	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*