Ehem. Haus Gugel, abgegangen

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/140176869620/

ID: 140176869620 **Datum:** 05.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Leibnizstraße
Hausnummer:	83
Postleitzahl:	70193
Stadt-Teilort:	Stuttgart
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Stuttgart (Stadtkreis)
Gemeinde:	Stuttgart
Wohnplatz:	Stuttgart-West
Wohnplatzschlüssel:	8111000054
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Südwesten. Expressionistisch anmutende Gebäudeform in der Übergangszeit zur Moderne.

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Detail der Westfassade. Wassersammler in Hornform. Das Regenwasser wurde zur Bauzeit in der Wand abgeleitet. Das hier sichtbares Fallrohr ist eine spätere Zutat.

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Erdgeschoss, Treppe in das Obergeschoss. Beispiel für die gestalterische Durchdringung aller Bauteile.

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Bildbeschreibung:
Küche mit bauzeitlicher Küchenzeile.

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Bildbeschreibung:
Türbeschlag. Drückergarnitur aus Bakelit. Beispiel für die gestalterische Durchdringung aller Details.

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde 1927 durch den Architekten Hans Zimmermann für Reichsbahnoberrat Dr. Christian Gugel und seine Frau Elisabeth in Holzbauweise errichtet.
2015 wurde das Gebäude abgerissen.

1. Bauphase:
(1927)

Erbauung

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - allgemein

2. Bauphase:
(2015)

Abriss

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus befand sich im Stuttgarter Norden, im Stadtquartier "Kräherwald". Die Wohnsiedlung ist durch eine lockere Bebauung mit Villen oder villenähnlichen Gebäuden gekennzeichnet.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelte sich um ein dreigeschossiges Gebäude, dessen Untergeschoss entsprechend des nach Osten hin ansteigenden Geländes nach Westen frei stand. Ein Satteldach schloss das Gebäude nach oben hin ab.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Gebäude war in Längsrichtung zweischiffig gegliedert. Der Zugang erfolgte an der Ostseite des Erdgeschosses als auch durch die Garage in das östliche Längsschiff. Der Zugang zum Untergeschoss war über eine innere Treppe und von der Garage aus möglich. Ein doppelt gekrümmte Holztreppe führte in das Dachgeschoss. Der Spitzboden war durch eine herausziehbare Leiter zugänglich.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Betonbau
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bretter
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Über dem massiven Untergeschoss aus Eisenbeton erheben sich Erdgeschoss und Dachgeschoss in Holzständerbauweise. Die Fassade war horizontal durch Bretter verkleidet. Die Gänge und Vorräum waren durch unterschiedliche Profilbretter verkleidet. Im Wohnraum waren die Wände durch Stoffe bespannt.