

Scheune

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/141098460616/>

ID: 141098460616

Datum: 07.01.2017

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Vorstadt
Hausnummer:	67/1
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	49,0012° nördliche Breite, 9,1385° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:

Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart



Bildbeschreibung:

Ansicht von Nordwest mit äußerer Stadtmauer

Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Vorstadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

— keine Angaben

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage: Bereich nordwestliche Vorstadt.

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Scheune, massiv aus Bruchsteinen mit Eckquaderungen, unverputzt, neueres Einfahrtstor, Satteldach, 2. Hälfte 19. Jahrhundert; die integrierte äußere Stadtmauer auf der Nordseite ist Kulturdenkmal, 15.

Jahrhundert.

Die Scheune ist in ihrer Bauart vergleichbar mit den Scheunen Vorstadt 37/39 bzw. 57/1 und 59/1.

Die leicht überformte und sonst gut überlieferte Scheune gehört zur nördlichen Vorstadterweiterung ab der Mitte des 19. Jahrhunderts noch innerhalb aber in direktem Kontakt zur äußeren Stadtmauer und hat daher städtebaulichen Wert. (a)

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

— keine Angaben

Konstruktion/Material:

— keine Angaben