

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/141142187821/>

ID: 141142187821

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietstraße
Hausnummer:	32
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0600° nördliche Breite, 8,4568° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eckgebäude. Im ersten Obergeschoss spätgotische Gruppenfenster aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Im Kern ein turmartiges Haus auf annähernd quadratischem Grundriss, das vor 1577 durch die rückwärtige Erweiterung seine heutige Dimension erhielt.

Der Dachbereich ist samt der Holzkonstruktion das Ergebnis vielfältiger Veränderungen, ihre Grundsubstanz

scheint überwiegend dem 18. Jahrhundert zu entstammen.

1. Bauphase: Errichtung des Vorgängerbaus.
(1300 - 1499)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Errichtung des heutigen Baus.
(1577)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Krüppelwalmdach



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

keine



Beschreibung

Umgebung, Lage: Westliches Eckgebäude der Rietstraße zur Schulgasse, fluchtend angebunden an die Baureihen von Rietstraße und Schulgasse.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger und verputzter Bruchsteinbau mit Halbwalm über Fachwerkgiebel zur Schulgasse errichtet. Im Kern ein turmartiges Haus auf annähernd quadratischem Grundriss, das vor 1577 durch rückwärtige Erweiterung seine heutige Dimension erhielt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Krüppelwalmdach

Konstruktion/Material:

☐ *keine Angaben*