

Abgegangenes Gebäude

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/143339102821/>

ID: 143339102821 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulbrunnengasse
Hausnummer:	5a
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	117A
Geo-Koordinaten:	48,9988° nördliche Breite, 9,1427° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schulbrunnengasse

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abgegangenes dreistöckiges Wohnhaus mit Scheuer, das 1805 als Hintergebäude Nr. 117A zum Haus Nr. 117 errichtet wurde und 1893 zusammen mit dem Vorderhaus Nr. 117 abbrannte. Der Bereich des Hintergebäudes ist danach Hofraum. (a)

1. Bauphase:
(1805) Conrad Martin und Jacob Philipp Maier, der Sohn und der Schwiegersohn der Witwe Martin im Vorderhaus Schulbrunnengasse 5 (Nr. 117), lassen hinter dem Haus den Anbau Nr. 117A errichten: "Ein dreistöckiges Wohnhaus mit Scheuer und zwei Wohnungen, ohne eigene Wand an das Vorderhaus angebaut". (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1893) Das Hinterhaus ist zusammen mit dem Vorderhaus abgebrannt und der Brandplatz wird von Friedrich Fellger und Johannes Joos verkauft an Christian Linn. (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase:
(1894) Christian Linn lässt das Vordergebäude neu errichten, der Platz des abgebrannten Hintergebäudes Nr. 117 A wird zu Hofraum. (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

 Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1805) Martin, Conrad

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Sohn des Michael Martin

Beschreibung: errichtet Anbau

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Besitzer:in:
(1805 - 1853) Maier, Jacob Philipp

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Schwiegersohn des Michael Martin

Beschreibung: errichtet Anbau

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Besitzer:in:
(1853) Saussele, Witwe

Bemerkung Besitz: besitzt 1/2
Bemerkung Familie: Witwe des Gottfried Saussele
Beschreibung: Anbau
Beruf / Amt / Titel: *keiner*
Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Besitzer:in: Saussele, Gottfried
(1853 - 1861)
Bemerkung Besitz: erhält 1/2 von der Mutter
Bemerkung Familie: Sohn des Gottfried Saussele
Beschreibung: Anbau
Beruf / Amt / Titel: Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Besitzer:in: Schlagenhauf, Jacob
(1861)
Bemerkung Besitz: besitzt Anteil
Bemerkung Familie:
Beschreibung: Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel: *keiner*
Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Besitzer:in: Joos, Christian Friedrich
(1861 - 1862)
Bemerkung Besitz: kauft von Schlagenhauf
Bemerkung Familie: Sohn des Christian Joos
Beschreibung: Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel: *keiner*
Betroffene Gebäudeteile: *keine*

7. Besitzer:in: Joos, Witwe
(1862)
Bemerkung Besitz: besitzt 1/2
Bemerkung Familie: Witwe des Christian Joos
Beschreibung: Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:

— keiner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

8. Besitzer:in: Schmid, Gottlob
(1862 - 1883)

Bemerkung Besitz: kauft von Witwe Joos

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Hinterhaus

Beruf / Amt / Titel: • Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

9. Besitzer:in: Schmid, Witwe
(1883)

Bemerkung Besitz: besitzt 1/2

Bemerkung Familie: Witwe des Gottlob Schmid

Beschreibung: Hinterhaus

Beruf / Amt / Titel: — keiner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

10. Besitzer:in: Fellger, Friedrich
(1883 - 1891)

Bemerkung Besitz: kauft von Witwe Schmid

Bemerkung Familie: Sohn des Heinrich Fellger

Beschreibung: Hinterhaus

Beruf / Amt / Titel: • Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

11. Besitzer:in: Schmid, Christian Gottlob
(1891)

Bemerkung Besitz: erbt von Gottfried Saussele 1/2

Bemerkung Familie: Sohn des Gottlob Schmid; Neffe des Gottfried Saussele

Beschreibung: Hinterhaus

Beruf / Amt / Titel: • Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

12. Besitzer:in: Spahr, Johannes
(1891 - 1893)

Bemerkung Besitz: kauft von Christian Gottlob Schmid

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Hinterhaus

Beruf / Amt / Titel: • Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: keine

13. Besitzer:in: (1893) Fellger, Friedrich

Bemerkung Besitz: besitzt 1/2

Bemerkung Familie: Sohn des Heinrich Fellger

Beschreibung: Verlust durch Brand

Beruf / Amt / Titel: • Weingärtner

Betroffene Gebäudeteile: keine

14. Besitzer:in: (1893) Joos, Johannes

Bemerkung Besitz: besitzt 1/2

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Verlust durch Brand

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

15. Besitzer:in: (1893 - 1894) Linn, Christian

Bemerkung Besitz: kauft von Fellger, Joos

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Brandplatz

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

16. Besitzer:in: (1894) Linn, Christian

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Hofraum

Beruf / Amt / Titel:

— keiner

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Zentral in der historischen Altstadt gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreistöckiges Wohnhaus mit Scheuer, ohne eigene Wand an das Vorderhaus angebaut an Schulbrunnengasse 5. 1893 abgebrannt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: — keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben