

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/144450471917/>

ID: 144450471917

Datum: 21.07.2015

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Marktstraße
<b>Hausnummer:</b>	18
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abzimmerung des Dachwerkes um 1464 (d).

Die dendrochronologische Untersuchung von vier ausgewählten Dachhölzern ergab die weitgehende übereinstimmende Datierung der Fällung in die Wintermonate 1460/61, 1461/62 und 1462/63, sowie in die Sommermonate des Jahres 1463. Demnach datiert die Errichtung des Dachwerkes in die 2. Hälfte des 15. Jhs.

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk. (d)  
(1460 - 1463)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**2. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes (d)  
(1463 - 1464)


**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** — keine Angaben

**Lagedetail:** — keine Angaben

**Bauwerkstyp:** — keine Angaben

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Traufständiger, zweigeschossiger Fachwerkbau mit ehemals hohem und weitgespannten Dachwerk (in der Höhe nachträglich stark reduziert).

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Bemerkenswert ist die Abfolge von offenem und mit Flechtwerk geschlossenem Giebel zu Haus Nr. 20 und die Sicht auf die beiden benachbarten Dachgiebel.

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** — keine Angaben

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben