

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/146431408113/>

ID: 146431408113

Datum: 08.07.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rinderbacher Gasse
<b>Hausnummer:</b>	22
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt (A-A) Dach; systematische Skizze

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

keine Angabe

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

**1. Beinhaltet Bauteil:** Wohnhaus, Rinderbacher Gasse 22/1

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

**1. Bauphase:** Dendrochronologische Datierung des Dachwerks (d).  
(1406 - 1407)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** — keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger Baukörper.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** Rauchgeschwärztes Dachwerk.

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

**Konstruktion/Material:** Dachstock und 1. OG kragen aus.  
1. DG: zweifach stehender Stuhl auf Schwelle; Längs - und Queraussteifung durch angeblattete Steigbänder.  
Giebel heute auf beiden Seiten nicht bauzeitlich, sondern im 17./18. Jh. modernisiert/erneuert.