

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/146815946220/>

ID: 146815946220 Datum: 18.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Waldstraße
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde 1910 nach Plänen des Architekten Theodor Glatz errichtet.

1. Bauphase: Erbauung
(1910)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Freistehend, an der Südseite der Waldstraße, gegenüber des Eisweiher.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, villenartiger Bau mit steilem Krüppelwalmdach. Asymmetrisch gegliederter und durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien pittoresk gestalteter Baukörper. Kellergeschoss mit Rustika, glatt verputzte Hauptgeschosse mit Rahmungen in Werkstein, die Giebel mit Fachwerk bzw. verschindelt. Markant der eine Dachschräge fortführend aus dem Hauptgiebel herauswachsende Fachwerkgiebel über dem polygonalen Erker in der Straßenfront. Seitlich davon ein Vorbau mit Rundbogenfenstern, deren Scheitel mit unterschiedlichen Vogelmotiven dekoriert sind; darüber verbretterte Brüstung einer Loggia mit Pultdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Krüppelwalmdach• Pultdach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben