

## Stadtmauer am Klostering mit Pulverturm

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/147968083718/>

ID: 147968083718

Datum: 15.10.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Klostering
<b>Hausnummer:</b>	— keine
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen Oberem Tor und Bickentor wurden 1209/ 10 (d) errichtet.

**1. Bauphase:**  
(1209 - 1210)

Errichtung der Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen Oberem Tor und Bickentor (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Obergeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Befestigungsanlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer



**Besitzer:in**

keine Angaben



**Zugeordnete Dokumentationen**

- Sanierungsgutachten



**Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:** keine Angaben

**Bauwerkstyp:** keine Angaben

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben



**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben