

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/149120411421/>

ID: 149120411421

Datum: 27.05.2011

Datenbestand:

Bauforschung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kalter Markt
<b>Hausnummer:</b>	13
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	 keine
<b>Historischer Straßename:</b>	 keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	 keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt Dachwerk: M 1:50

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

### Objektbeziehungen

 keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk (d).  
(1428 - 1429)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger, giebelständiger Baukörper

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** Verrußte Hölzer im 2. DG.

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

**Konstruktion/Material:** Der 1. DG ist vollständig ausgebaut und war nicht zugänglich; Dachwerk krägt zu beiden Seiten aus; im 2. DG sind verrußte Hölzer; Walmansatz an beiden Giebeln