

Wohnhaus mit Scheune

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/149146531619/>

ID: 149146531619 Datum: 14.11.2019 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hohlgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Bergfelden
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Sulz am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325057028
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Nord-West-Ansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)



Bildbeschreibung:
Nord-Ost-Ansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde nach 2012 abgetragen.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude liegt in Randlage des Ortes, südwestlich der Durchfahrtsstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Es handelte sich um einen Einfirsthof mit Wohnhaus und Scheune. Das Gebäude wurde von einem durchgehenden Satteldach abgeschlossen. Zur Straßenseite befand sich die Eingangssituation des Wohnhauses sowie ein großes Scheunentor und zwei weitere kleinere Tore.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*