Wohnhaus mit Scheune

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/149146531619/

ID: 149146531619 **Datum:** 14.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hohlgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Bergfelden
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Sulz am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8325057028
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nord-West-Ansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Nord-Ost-Ansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde nach 2012 abgetragen.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das GEbäude liegt in Randlage des Ortes, südwestlich der Durchfahrtsstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelte sich um einen Einfirsthof mit Wohnhaus und Scheune. Das Gebäude wurde von einem durchgehenden Satteldach abgeschlossen. Zur Straßenseite befand sich die Eingangsituation des Wohnhauses sowie ein großes Scheunentor und zwei weitere kleinere Tore.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*