

## Stadtmauer am Romäusring

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/153446808616/>

ID: 153446808616

Datum: 18.07.2021

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Romäusring
<b>Hausnummer:</b>	— keine
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen dem sog. Glockenhäusle am Bügeleisen und Riettor wurden 1209/ 10 (d) errichtet.

<b>1. Bauphase:</b> (1209 - 1210)	Errichtung der Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen dem sog. Glockenhäusle am Bügeleisen und Riettor.
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigungsanlage<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li><li>• Siedlung<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadt</li></ul></li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadtmauer</li></ul></li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Sanierungsgutachten, Tragwerksuntersuchung und statische Bewertung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	— keine Angaben
<b>Lagedetail:</b>	— keine Angaben
<b>Bauwerkstyp:</b>	— keine Angaben
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	— keine Angaben
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	— keine Angaben
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben