

Nepomukskulptur

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/153724647611/>

ID: 153724647611

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Straße: | St.-Nepomuk-Straße |
| Hausnummer: | — keine |
| Postleitzahl: | 78050 |
| Stadt-Teilort: | Villingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Villingen-Schwenningen |
| Wohnplatz: | Villingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326074020 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |
| Geo-Koordinaten: | 48,0621° nördliche Breite, 8,4530° östliche Länge |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

St. Nepomukstatue, ursprünglich in der Niederen Straße errichtet, 1883 an den heutigen Standort versetzt. Farbige gefasste, barocke Steinskulptur von 1711 auf 1973 erneuertem Inschriftsockel.

1. Bauphase: Entstehung der Statue.
(1711)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Denkmale, Kleindenkmale
- allgemein

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
- Sandstein

2. Bauphase: Versetzung des Denkmals.
(1883)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Anfertigung eines neuen Inschriftsockels.
(1973)

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage: Der Standort der St. Nepomuk Statue ist am Beginn der gleichnamigen Straße, in unmittelbarer Nähe zum Holunternehmen Beha in Villingen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Denkmale, Kleindenkmale
- allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Barocke, aus Stein gefertigte Figur des Hiligen Nepomuk auf farbigen Sandsteinsockel, der das Wappen des Grafen Franz Ehrenreich von Trautmannsdorf, den Stifter dieses Denkmals, trägt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
- Sandstein

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*