Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/154852509719/

ID: 154852509719 **Datum:** 09.10.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstätte
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1371/72 bzw. 1373/74 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Ende des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase: (1369 - 1374)	Errichtung Dachwerk/Gebäude (d).

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger, dreigeschossiger Massivbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Über 2. OG firstparalleles Gebälk im Mauerwerk. Bohlenwand im 2. OG wohl nachträglich. Über 3. OG Quergebälk massiv. Dachwerk als Restfirstständerkonstruktion mit seitlichen Stühlen abgezimmert. Alle Ständer auf Schwellen. Aussteifungshölzer der Stuhlkonstruktion in Eiche, ansonsten Nadelholz. Keine Leerkehlbalken. Massiver Giebel mit kleinen Licht(Luft)-Löchern (ca. 15-17 cm). Größere Fensteröffnung seitlich in Ziegel gefasst. Zur rückwärtigen Traufe ist das Dach angehoben.