Wohn- und Geschätshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/156397608217/

ID: 156397608217 **Datum:** 28.08.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9249° nördliche Breite, 9,2569° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1730 errichtet und zwischen 1893-1912 als Seifensiederei betrieben.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes (a)

(1730)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

2. Bauphase: (1893 - 1912)	Nutzung als Seifensiederei (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in Pfullendorf gelegen, an der Ecke Hauptstraße/ Garnmarktgasse
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über einem mit Bruchsteinen gemauerten EG erhebt sich ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit dreigeschossigem Dachausbau und abschließendem Satteldach. Das Gebäude ist zum Teil unterkellert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform

	• Satteldach • Wandverkleidung • Fachwerk
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*