

Abgebrochenes Scheune in der Amtsgerichtsgasse

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/157158232811/>

ID: 157158232811 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	5a
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	137A
Geo-Koordinaten:	48,9995° nördliche Breite, 9,1417° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Marktplatz

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abgegangene Scheuer: An der Stelle der heutigen Werkstatt der Flaschnerei Mayer hinter dem Wohnhaus Marktplatz 5 in der Amtsgerichtsgasse befand sich mindestens schon im 17. Jahrhundert eine große zweistöckige Scheuer, die ursprünglich zum ehemaligen Wohnhaus Marktplatz 3 (Geb. Nr. 137) gehörte. Auch diese Scheuer brannte bei dem Großbrand im Jahr 1889 ab und wurde 1891 als nun zum Wohnhaus Marktplatz 5 gehörig neu erbaut. Erst 1965 wurde bei einem Umbau des Wohnhauses die heutige Werkstatt Marktplatz 5A errichtet. (a)

1. Bauphase:
(1784)

Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Eine Scheuer hinter dem auf den Markt stossenden Haus". Eigentümer ist Bürgermeister Joseph Schäfer, der das Wohnhaus am Marktplatz 3 besitzt. Wenig später wird der Eintrag ergänzt: "Eine Scheuer hinter dem Haus mit einer Wohnung und Viehstall"; es ist ein Wohngeschoss eingebaut worden. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

2. Bauphase:
(1842)

Beschreibung: "Eine zweistöckige Scheuer südwestlich an das oben beschriebene Haus (Geb. Nr. 137 = Marktplatz 3) angebaut mit Tenne und Barn, im 1. Stock und einem Teil des 2. Stocks von Stein, sonst Fachwerk mit Hohlziegeldach". Eigentümer ist damals der Bäckermeister Friedrich Wölfling am Marktplatz 3. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

3. Bauphase:
(1889)

Am 30. Juli 1889 wird auch die Scheuer des Bäckers Carl Gerock zusammen mit dessen Wohnhaus Marktplatz 3 sowie den Nachbargebäuden Marktplatz 5 und 7 zerstört. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

4. Bauphase:
(1891)

Flaschner Wilhelm Melchior kauft den von Carl Gerock den Platz der abgebrannten Scheuer, um nördlich hinter seinem ebenfalls neu zu erbauenden Wohnhaus Marktplatz 5 eine neue Scheuer zu errichten. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

 **Besitzer:in****1. Besitzer:in:**
(1784 - 1842)

Schäfer, Joseph

Bemerkung Besitz:

besitzt

Bemerkung Familie:**Beschreibung:**

Scheuer (hinter Marktplatz 5)

Beruf / Amt / Titel:

• Bürgermeister

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

2. Besitzer:in:
(1842 - 1889)

Wölfling, Friedrich

Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Bäckermeister
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
<hr/>	
3. Besitzer:in: (1889 - 1891)	Gerock, Carl
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Abbruch durch Brand
Beruf / Amt / Titel:	• Bäcker
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
<hr/>	
4. Besitzer:in: (1891)	Melchior, Wilhelm
Bemerkung Besitz:	kauft von Gerock
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neubau Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	• Flaschner
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Besigheimer Häuserbuch

**Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	1889: Abgebrannte Scheuer hinter dem Haus Marktplatz 5 in der Amtsgerichtsgasse. 1891 neu erbaut. Erst 1965 wurde bei einem Umbau des Wohnhauses die heutige Werkstatt Marktplatz 5a errichtet. (a)
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B.	

Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*