

Abgegangenes Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/157589461121/>

ID: 157589461121

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	223
Geo-Koordinaten:	48,9991° nördliche Breite, 9,1412° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Westseite vor 1956

Abbildungsnachweis:

Stadtarchiv Besigheim

Bildbeschreibung:

Abgebrochene Häuser Hauptstrasse 8, 10, 12

Abbildungsnachweis:

Stadtarchiv Besigheim



Bildbeschreibung:
Abbruch des Hauses 8, 10, 12

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Hauptstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemaliges zweistöckiges Fachwerkwohnhaus, verputzt, mit der Rückseite an die Stadtmauer gebaut, mit Kellergwölbe und Mansarddach, 1775 errichtet anstelle eines älteren Wohnhauses und 1956 abgebrochen zusammen mit den Gebäuden Hauptstraße 10 und 12 wegen Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich des Torrains. Das Gebäude lag einst unmittelbar außerhalb bzw. unterhalb vom Aipertor. (a)

1. Bauphase:
(1660)

Hans Conradt Kuecher besitzt: "Ein Häuslein vorm rechten Thor (Aipertor), zwischen ermeltdem Thor und der Stadt Schmidin oder anjetzo Conradt Mayern". Als nächste Eigentümerin ist die Witwe des Tuchscherers Michael Pieser genannt, anschließend der Schneider

	Hans Heinrich Merckh, der es teilweise seinem Sohn übergibt. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
2. Bauphase: (1775)	Hans Jerg Zehender verkauft an Jacob David Schleicher: "Ein klein Häuslen und Zugehördt, neben dem Thor, und Israel Eylern". Im gleichen Jahr wird "dieses Haus abgebrochen und zweistöckig neu erbaut, daher den Steueranschlag erhöht". Das Vorgängergebäude war also vermutlich ein kleineres, einstöckiges Haus. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1784)	Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Vorstadt. Enz Seite. Unterm Aiperthurn. Nr. 223 Ein Haus, und Keller, 1775 neu erbaut an der Stadt Mauer". (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
4. Bauphase: (1874)	Kammacher Beck verkauft das Haus an den Seiler jung Karl Veigel: "Nr. 223 Ein zweistöckiges Wohnhaus (49 qm) mit gewölbtem Keller, mit Nr. 224 gemeinsame Brandmauer, eine Seite die Stadtmauer Winkel mit Nr. 222 und 223 (7 qm), am Torrain, neben Johann Haar und Karl Grünewald". (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
5. Bauphase: (1956)	Abgebrochen zusammen mit den Gebäuden Hauptstraße 10 und 12 wegen Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich des Torrains. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1660)	Pieser, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Witwe des Tuchscherers Michael Pieser
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	— keiner
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
2. Besitzer:in: (1660)	Kuecher, Hans Konrad
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	

— *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

3. Besitzer:in:

(1660 - 1695)

Merckh, Hans Heinrich

Bemerkung Besitz:

besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Schneider

Betroffene Gebäudeteile:

— *keine*

4. Besitzer:in:

(1695 - 1697)

Merckh, Sohn

Bemerkung Besitz:

besitzt

Bemerkung Familie:

Sohn des Hans Heinrich Merckh

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

— *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:

— *keine*

5. Besitzer:in:

(1697 - 1724)

Zehender, Hans Georg

Bemerkung Besitz:

kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Metzger

Betroffene Gebäudeteile:

— *keine*

6. Besitzer:in:

(1724 - 1775)

Zehender, Hans Georg

Bemerkung Besitz:

erhält vom Vater

Bemerkung Familie:

Sohn des Hans Georg Zehender

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Metzger

Betroffene Gebäudeteile:

keine


7. Besitzer:in: Schleicher, Jacob David
(1775 - 1830)

Bemerkung Besitz: kauft von Zehender

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: 


- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

8. Besitzer:in: Zeyhle, Elisabeth Catharina
(1830 - 1833)

Bemerkung Besitz: erhält geschenkt vom Vater

Bemerkung Familie: geb. Schleicher; Ehefrau des Pudermüllers Heinrich Zeyhle

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

9. Besitzer:in: Zeyhle, Heinrich
(1833)

Bemerkung Besitz: Ehemann der Elisabeth Catharina geb. Schleicher

Bemerkung Familie: Ehemann der Elisabeth Catharina Zeyhle

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Pudermüller

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

10. Besitzer:in: Taxis, Jacob Friedrich
(1833 - 1857)

Bemerkung Besitz: erhält (zusammen mit Ehefrau) geschenkt

Bemerkung Familie: Schwiegersohn des Heinrich Zeyhle

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Metzger

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

11. Besitzer:in: Taxis, Jacob Heinrich
(1857)

Bemerkung Besitz: erhält vom Vater

Bemerkung Familie: Sohn des Jakob Friedrich Taxis

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

12. Besitzer:in: Taxis, Christiane
(1857 - 1860)

Bemerkung Besitz: erhält vom Vater

Bemerkung Familie: Tochter des Jakob Friedrich Taxis

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

13. Besitzer:in: Weidenbacher, Christiane
(1860)

Bemerkung Besitz: erhält Anteil vom Bruder

Bemerkung Familie: geb. Taxis; Ehefrau des Kammachers Heinrich Weidenbacher

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

14. Besitzer:in: Beck, Georg
(1860 - 1874)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Ehenachfolger des Heinrich Weidenbacher

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *Kammacher*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*


15. Besitzer:in: Veigel, Karl
(1874 - 1877)

Bemerkung Besitz: kauft von Beck

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Keller

Beruf / Amt / Titel: • Sailer

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

16. Besitzer:in: Dähn, (Dehn), Heinrich
(1877 - 1881)

Bemerkung Besitz: kauft von Veigel

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Messerschmied

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

17. Besitzer:in: Moser, Friedrich
(1881 - 1885)

Bemerkung Besitz: kauft von Dähn

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Sattler

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

18. Besitzer:in: Niethammer, Konrad
(1885 - 1891)

Bemerkung Besitz: kauft von Ehepaar Moser

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Sattler

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

19. Besitzer:in: Schuster, Wilhelm
(1891 - 1898)

Bemerkung Besitz: kauft von Niethammer

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:	• Sattler
Betroffene Gebäudeteile:	▬ keine
20. Besitzer:in: (1898)	Kauz, Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft von Schuster
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Gärtner
Betroffene Gebäudeteile:	▬ keine

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehemaliges zweistöckiges Fachwerkwohnhaus, verputzt, mit der Rückseite an die Stadtmauer gebaut, mit Kellergewölbe und Mansarddach, 1775 errichtet anstelle eines älteren Wohnhauses und 1956 abgebrochen zusammen mit den Gebäuden Hauptstraße 10 und 12 wegen Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich des Torrains. Das Gebäude lag einst unmittelbar außerhalb bzw. unterhalb vom Aipertor. (a)
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	▬ keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	▬ keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	▬ keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	▬ keine Angaben
Konstruktion/Material:	▬ keine Angaben