

Wohnhaus (ehemalige Scheune)

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/158350435216/>

ID: 158350435216 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Straße: | Schlossgasse |
| Hausnummer: | 7 |
| Postleitzahl: | 74354 |
| Stadt-Teilort: | Besigheim |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ludwigsburg (Landkreis) |
| Gemeinde: | Besigheim |
| Wohnplatz: | Besigheim |
| Wohnplatzschlüssel: | 8118007001 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | 76 |
| Geo-Koordinaten: | 48,9998° nördliche Breite, 9,1427° östliche Länge |

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Südostseite

Abbildungsnachweis:

Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:

Südseite

Abbildungsnachweis:

M.Haußmann



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schlossgasse

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheuer wurde vermutlich 1606 anstelle eines älteren Gebäudes von Heinrich Neuffer errichtet, der im Bereich Schlossgasse 5 und 7 ein Haus mit Hofreite und Scheuer besaß. Eine Bebauung des Bereichs Schlossgasse 5 und 7 ist nach den Lagerbüchern der Vogtei mindestens schon Ende des 15. Jahrhunderts vorhanden, wobei es sich zunächst um Vorgängergebäude handelte. (a)

Ursprünglich gehörte die Scheune zum abgegangenen Anwesen Schlossgasse 5. 1683 wurde sie von der Geistlichen Verwaltung aufgekauft und fortan als Zehntscheune sowie als Bandhaus genutzt. 1802 wurde das ehemalige „Verwaltungsbandhaus“ privatisiert.

1. Bauphase:
(1494) "Erhart Zoll (zinst) uß sinem Huß und Hoffreuten gelegen zwischen Matthis von Ilselfelt und der Strassen gegen Necker". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase:
(1606) Nach der Bezeichnung des Rundbogens am Kellertor mit der Jahreszahl "1606" und den Initialen "H N" wird die Scheuer vermutlich durch Heinrich Neuffer errichtet. (a)

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
 • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none"> • Stadt • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune |
| 3. Bauphase: (1628) | "Heinrich Neyffer, Beckh, gibt Jars ußer seinem Hauß, Hofraithen und Scheuren, zwischen erstbemeltem Junckher Obervogten Seelig Erben (die Erben des verstorbenen Obervogts Joachim Daniel von Trauschwitz), Franz Kochen, und Mattheiß Bittingern gelegen, stoßt hinden uff Joseph Veygel, Burgermeister, und vornen uff die Allmend". (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| 4. Bauphase: (1654 - 1655) | Das Steuerprotokoll der Stadt nennt die Schaffelitzky'schen Erben zu Stuttgart als Zinser für eine Scheuer mit Keller und für einen Weinhandel, wenig später ist "Frau Schaffelitzky" als Zinser verzeichnet. (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| 5. Bauphase: (1663) | "Frau Schaffelitzky" besitzt noch die Scheuer mit Keller Schlossgasse 7 und Eberhardt Schaffelitzky von Muckendell erwirbt von Junker Sigmund Moser das "Alte Schloss" sowie Haus, Scheuer und Keller im Bereich Schlossgasse 5. (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| 6. Bauphase: (1683) | Die Geistliche Verwaltung Besigheim nimmt ihren Sitz im Anwesen Amtsgerichtsgasse 5. Etwa zu dieser Zeit oder kurz danach erwirbt sie die Gebäude im Bereich Schlossgasse 75A und 76 (heute Schlossgasse 7) als Zehntscheuer und Bandhaus. (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none"> • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Zehntscheune |
| 7. Bauphase: (1784) | Beschreibung im Feuerversicherungskaster: Die Geistliche Verwaltung Besigheim besitzt: "Neccar Seite. Mitten in der Stadt. In der Schloß Gaß. Nr. 75 A und 76 Eine Zehend Scheuer, und Band Haus aneinander, unter einem Tach, darunter ein grosser Keller, am unteren Eck der Schloß Gaß". (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| 8. Bauphase: (1802) | Die Geistliche Verwaltung Besigheim verkauft die Zehntscheuer (Nr. 75A) an den Nachbarn im Haus Schlossgasse 5 Johann Christoph Istler, Das Bandhaus (Eckgebäude Nr. 76) wird an Herrn Keller und Verwalter Victor Stephan Essich verkauft. (a) |
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| 9. Bauphase: (1835) | Stadtrat Herdtle verkauft im Namen des "Speiswirth" Schnell an den Bäcker David Wölfling: "Nr. 76 Einstockige Scheuer, das ehemalige |

Verwaltungsbandhaus, mit einem großen gewölbten Keller, Höfle nördlich, in der Schloßgasse, neben David Adlers Witwe und dem Mühlweg". (a)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

10. Bauphase: Umbau zum Wohnhaus.
(1979)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Besitzer:in


1. Besitzer:in: Zoll, Erhart
(1494 - 1522)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


2. Besitzer:in: Heilgeman, Haintz
(1522 - 1555)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


3. Besitzer:in: Heilgeman (Halgemann), Heinrich
(1555 - 1569)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


4. Besitzer:in: Merckhel, Theus
(1569)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel: • Treger


Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


5. Besitzer:in: Hemminger, Hanns
(1569)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


6. Besitzer:in: Heilgeman, Heinrich
(1569 - 1587)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

7. Besitzer:in: Merckle, Valerius

(1587)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel: • Treger


Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

8. Besitzer:in: Merckle, Caspar
(1587 - 1606)

Bemerkung Besitz: zinst

Bemerkung Familie: Sohn des Valerius Merckle

Beschreibung: Haus, Hof

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


9. Besitzer:in: Neuffer, Heinrich
(1606 - 1654)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus, Hof, Neubau Scheuer

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

10. Besitzer:in: Schaffelitzky von, Erben
(1654 - 1663)

Bemerkung Besitz: zinsen

Bemerkung Familie: Erben derer von Schaffelitzky

Beschreibung: Scheuer, Keller, Weinhandel

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

11. Besitzer:in: Schaffelitzky von, Frau
(1663 - 1683)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

12. Besitzer:in: Besigheim, Geistliche Verwaltung
(1683 - 1784)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Zehntscheuer und Bandhaus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

13. Besitzer:in: Besigheim, Geistliche Verwaltung
(1784 - 1802)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Zehntscheuer und Bandhaus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

14. Besitzer:in: Essich, Victor Stephan
(1802)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Bandhaus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

15. Besitzer:in: Keuler, Johann Conrad
(1802 - 1817)

Bemerkung Besitz: kauft von Essich

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Bandhaus

Beruf / Amt / Titel: • Schuhmacher

Betroffene Gebäudeteile:  keine

16. Besitzer:in: Keuler, Witwe
(1817)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Johann Conrad Keuler

Beschreibung: Bandhaus

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  keine

17. Besitzer:in: Schnell, Christian Friedrich
(1817 - 1835)

Bemerkung Besitz: kauft von Witwe Keuler

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Bandhaus

Beruf / Amt / Titel: • Gastwirt
• Speisewirt

Betroffene Gebäudeteile:  keine

18. Besitzer:in: Wölfig, David
(1835 - 1845)

Bemerkung Besitz: kauft von Schnell

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel: • Bäcker

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

19. Besitzer:in: Hauck, Hiob
(1845 - 1878)

Bemerkung Besitz: erhält vom Schwiegervater

Bemerkung Familie: Schwiegersohn des David Wölfing

Beschreibung: Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel: • Schiffer

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

20. Besitzer:in: Taxis, Friedrich
(1878)

Bemerkung Besitz: kauft von Knapp

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: • Bierbrauer

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

21. Besitzer:in: Hauck, Witwe
(1878)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Hiob Hauk

Beschreibung: Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

22. Besitzer:in: Knapp, Sophie
(1878)

Bemerkung Besitz: erbt 1/3

Bemerkung Familie: Tochter des Hiob Hauk; Ehefrau des Malers Karl Knapp

Beschreibung: Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Untergeschoss(e)

23. Besitzer:in: Hauk, Gotthold
(1878)

Bemerkung Besitz: erbt 2/3

Bemerkung Familie: Sohn des Hiob Hauk



Beschreibung: Scheuer, Keller

| | |
|---------------------------------|--|
| Beruf / Amt / Titel: | • Bäcker |
| Betroffene Gebäudeteile: |  • Untergeschoss(e) |

| | |
|--|------------------------|
| 24. Besitzer:in: (1878 - 1886) | Hauk, Gotthold |
| Bemerkung Besitz: | kauft 1/3 vom Schwager |
| Bemerkung Familie: | Sohn des Hiob Hauk |
| Beschreibung: | Scheuer, Keller |

| | |
|---------------------------------|--|
| Beruf / Amt / Titel: | • Bäcker |
| Betroffene Gebäudeteile: |  • Untergeschoss(e) |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 25. Besitzer:in: (1886) | Pfisterer, Johannes |
| Bemerkung Besitz: | kauft Anteil von Hauk |
| Bemerkung Familie: | |
| Beschreibung: | Keller |

| | |
|---------------------------------|--|
| Beruf / Amt / Titel: |  <i>keiner</i> |
| Betroffene Gebäudeteile: |  • Untergeschoss(e) |

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

| | |
|---|--|
| Umgebung, Lage: | Zentral in der historischen Altstadt gelegen, am nordöstlichen Ende der Schlossgasse in Ecklage. |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | <p>Eingeschossiges Fachwerkgebäude mit Satteldach, Erdgeschoss massiv aus weitgehend unverputzten Bruchsteinen, Ostgiebel mit Rundbogentor (bez. 1606 (i)) zum Kellerabgang, Satteldach mit zahlreichen Schleppgauben.</p> <p>Die zum Wohnhaus ausgebaute ehemalige Scheune mit einstiger Sondernutzung hat aufgrund ihrer ablesbaren Nutzungsgeschichte einen exemplarischen und dokumentarischen Wert für den Wandel der Nutzungen in der Stadt bis in die jüngste Zeit. (a)</p> |

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** Scheune zum Wohnhaus umgebaut.

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
- Verwendete Materialien
 - Holz
 - Stein
- Dachform
 - Satteldach
 - Schleppgaube(n)
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material: keine Angaben