

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/160932783513/>

ID: 160932783513

Datum: 08.07.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rinderbacher Gasse
<b>Hausnummer:</b>	39
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



### Bildbeschreibung:

OBJ\_DESCRIPTION\_EMPTY

### Abbildungsnachweis:

Iohrum

## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Datierung erfolgte zwischen 1436- 1438 (d) die Errichtung des Dachwerkes. 2007 wurde das Wohnhaus abgetragen.

**1. Bauphase:**  
(1436 - 1438) Dendrochronologisch älteste Datierung von Hölzern im Dachwerk (Bauzeit) (d).

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**2. Bauphase:**  
(2007) Abbruch

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger, länglicher Baukörper.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben



## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung

**Konstruktion/Material:**

— *keine Angaben*