# Wohn- und Geschäftshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/161314069158/

**ID:** 161314069158 **Datum:** 25.08.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hauptstraße |
| **Hausnummer:** | 17 |
| **Postleitzahl:** | 79219 |
| **Stadt-Teilort:** | Staufen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Staufen im Breisgau |
| **Wohnplatz:** | Staufen im Breisgau |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8315108015 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos



**Bildbeschreibung:**
Grundriss 2. Dachgeschoss

**Abbildungsnachweis:**
Burghard Lohrum

**Bildbeschreibung:**
Südwestansicht des Gebäudes

**Abbildungsnachweis:**
Stadtarchiv Staufen

**Bildbeschreibung:**
Ansicht von Ost

**Abbildungsnachweis:**
Stadtarchiv Staufen

**Bildbeschreibung:**
Blick von Süden in den nördlichen Bereich der Hauptstraße; bei dem Gebäude mit Vollwalm (2. v. li) handelt es sich um Haus Nr. 17 (um 1910)

**Abbildungsnachweis:**
Stadtarchiv Staufen (Aufnahme von Rudolf Hugard)



**Bildbeschreibung:**
Bauplan von 1911

**Abbildungsnachweis:**
Stadtarchiv Staufen

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Entlang dieser Jägergasse kann durch einen großen Abstand zwischen den Fenstergruppen eine ursprüngliche Unterteilung in zwei eigenständige Gebäude vermutet werden.
Der massive, mehrfach nach Osten abgestufte Giebel deutet die ehemalige Fortsetzung der Gassenbebauung an.
Nach den aufgenommenen Befunden handelte es sich um eine einheitliche, das gesamte Gebäude eindeckende Konstruktion. Sie war ursprünglich, ausgehend von der straßenseitigen Giebelseite, in fünf Dachzonen gegliedert. Die vorderen beiden Abschnitte sind nicht mehr erhalten und durch einen späteren Vollwalm ersetzt.

**1. Bauphase:** (1700)
Dachwerk, abgezimmert in den Jahren 1699 / 1700 (d).

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Liegt im Zentrum.

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:** *keine Angaben*

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Das dreigeschossige Gebäude steht in Ecklage zur Jägergasse, wobei die Giebelseite zur Hauptstraße ausgerichtet ist.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** *keine Angaben*

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |