

## Wohnhaus, Bachstrasse 66

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/161323303016/>

ID: 161323303016

Datum: 22.03.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Bachstraße
<b>Hausnummer:</b>	66
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

— keine Angaben

### Besitzer:in

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Das Gebäude steht traufständig zur Straße. Über dem Erdstock kragen sowohl der 1. sowie der 2.Oberstock aus.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Das alte Dachwerk ist nur in Teilen einsichtig und untersuchbar. Ein jüngeres Dach ist über der Altkonstruktion aufgeschlagen. Soweit erkennbar handelt es sich um einen dreifach stehenden Stuhl. Er ist in zwei Giebelachsen und einer inneren Achse aufgeschlagen. Der rechte Giebel ist noch weitgehend erhalten. Das Dreieck über den Kehlbalken wird durch zwei mit den Dachsparren verblattete Riegel und einem mittigen Ständer, der ausgehend vom Kehlbalken bis zum oberen Riegel reicht, ausgesteift. Die Giebelwand im 1.Dachstock ist einfach verriegelt und mit Backstein vermauert. Leider ergab die Dendrochronologische Datierung keine Ergebnisse.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachgerüst Grundsystem</li><li>• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>