

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/161930731117/>

ID: 161930731117 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bügelestorstraße
Hausnummer:	12
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	236
Geo-Koordinaten:	48,9977° nördliche Breite, 9,1432° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwest

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim,
Regierungspräsidium Stuttgart



Bildbeschreibung:
Ansicht von Südosten

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim,
Regierungspräsidium Stuttgart



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Bügelestorstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zweigeschossiges verputztes Wohnhaus mit seitlichen Anbauten, ursprünglich Fachwerkhaus, zumindest teilweise massiv ersetzt, 1776 erbaut, 1813 aufgestockt, 1913 durch Anbauten vergrößert; in der südlichen und westlichen Außenwand Teile der äußeren Stadtmauer, 15. Jahrhundert.

Bei der Errichtung des Anwesens hat man ein Südeck der äußeren Stadtmauer als südöstliche und südwestliche Hausmauer genutzt. Zwischen dem Haus und Bügelestorstraße 15 hat sich einst das innere Bügelestor befunden.

Als eines der ersten Anwesen in diesem Teil des spätmittelalterlichen Stadterweiterungsgebietes sowie mit seiner städtebaulich markanten Ecklage und der im Haus steckenden Stadtmauer hat das Gebäude dokumentarischen und städtebaulichen Wert. (a)

1. Bauphase: (1776)

Martin Eisele lässt 1776 (a) errichten: "Eine Behausung zwischen den beiden Biegelesthoren, an der Stadtmauer und dem Weg".

Betroffene Gebäudeteile:







- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

Lagedetail:





- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase: (1784)	Beschreibung im Feuerversicherungskataster 1784 (a): "Ein klein Haus, zwischen beeden Biegelens Thoren, 1776 neu erbaut".
Betroffene Gebäudeteile:	 keine
3. Bauphase: (1813)	Umbau: "Anno 1813 (a) einen Stock auf Martin Eiseles Behausung erbaut". Das vormals einstockige Gebäude wird zweistöckig.
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e)
4. Bauphase: (1894)	Nach dem Tod 1894 (a) der Witwe Martin erbt deren Haushälfte der Sohn Karl Martin, Schuhmacher. Beschreibung: "Zweistockiges Wohnhaus (41 qm), Hof westlich (12 qm), zwischen beiden Bügelestoren, rechts der Gasse".
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e)
5. Bauphase: (1913)	Vergrößerung des Wohnhauses 1913 (a) durch einen Ausbau unter dem damaligen Eigentümer Adolf Siegel, Maurer.
Betroffene Gebäudeteile:	 keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1776 - 1822)	Eisele, Martin
Bemerkung Besitz:	Neubau
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	 keiner
Betroffene Gebäudeteile:	 keine
2. Besitzer:in: (1822)	Eisele, Witwe, Erben
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Erben der Witwe des Martin Eisele
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	 keiner
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)


3. Besitzer:in: Zehender, Johann Jacob
(1822 - 1847)

Bemerkung Besitz: kauft von Erben

Bemerkung Familie: Schwiegersohn Martin Eisele

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Schuhmacher


Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


4. Besitzer:in: Zehender, Witwe
(1847)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Johann Jacob Zehender

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


5. Besitzer:in: Schüler, Johann Jacob
(1847)

Bemerkung Besitz: kauft Hälfte von Zehenders Witwe

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Schäfer

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

6. Besitzer:in: Kauz, Michael
(1847 - 1852)

Bemerkung Besitz: kauft Hälfte von Zehenders Witwe

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Schafknecht

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


7. Besitzer:in: Hilligardt, Jacob Heinrich
(1852 - 1859)

Bemerkung Besitz: kauft Hälfte von Michael Kauz

Bemerkung Familie: aus Walheim

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Schäfer

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

8. Besitzer:in: Martin, Christoph
(1859 - 1881)

Bemerkung Besitz: kauft Hälfte von Hilligardt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Schuhmacher

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

9. Besitzer:in: Schüler, Witwe
(1881)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


10. Besitzer:in: Schüler, Christian
(1881 - 1887)

Bemerkung Besitz: kauft Hälfte von Jacob Schülers Witwe

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Tagelöhner


Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


11. Besitzer:in: Martin, Christiane
(1887 - 1894)

Bemerkung Besitz: erbt Hälfte von Christoph Martin

Bemerkung Familie: Witwe des Christian Martin, geb. Haußer

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel:  *keiner*

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)


12. Besitzer:in: Martin, Karl
(1894)

Bemerkung Besitz: erbt Hälfte von Mutter

Bemerkung Familie: Sohn von Christiane Martin

Beschreibung: Haus

Beruf / Amt / Titel: • Schuhmacher

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Außerhalb der historischen Altstadt, teilweise auf der äußeren

	Stadtmauer gelegen
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben