

Wohnhaus, Färberstraße 5

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/164111457120/>

ID: 164111457120

Datum: 18.02.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Befundplan, EG, Grundriss, Handaufmaß

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1814) verp. 1814 (EV)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: In Zentrumsnähe

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger, traufständiger Massivbau mit "gekappten" Pultdachprofil; Satteldach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Viereckiger, schief liegender Baukörper; 7 Achsen; im EG links alte Haustür mit glatter Gewände und zugesetztem Oberlicht, rechts breite Front mit zwei modernen Schaufenstern und zwei neueren, zurückgesetzten Ladeneingängen

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: Fenster der Obergeschosse alle mit einfach glatten Steingewänden; hölzernes profiliertes Traufgesims

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben