

Ehem. Münze bzw. Kanzleischeuer

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/164819333111/>

ID: 164819333111

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kanzleigasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0605° nördliche Breite, 8,4576° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehem. Münze bzw. Kanzleischeuer, im Sockelgeschoss korbboige Toreinfahrt mit Scheitelstein inschriftlich dat. 1718.

Im 2. OG finden sich gekuppelte genaste Spitzbogenfenster aus dem 14. Jh., sonst überwiegend spätgotische, meist zweiteilige Fenster des 16. Jh.

Der Dachstuhl stammt wohl aus dem 17. Jh. (g)

1. Bauphase: (1718)	Entstehung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Handel und Wirtschaft• Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Objekt befindet sich im Zentrum Villingens, an der Kanzleigasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Mächtiger, freistehender, dreigeschossiger Massivbau, traufständig mit Satteldach und vorspringender östlicher Achse errichtet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben