

## Staatliches Forstamt, ehemaliges Städtisches Forstamt

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/165737347214/>

ID: 165737347214

Datum: 18.03.2021

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Waldstraße
<b>Hausnummer:</b>	10
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Städtische Forstamt wurde 1878 nach Plänen des Villingener Architekten Carl Naegele erbaut.

**1. Bauphase:** 1878 nach Plänen des Villingener Architekten Naegele erbaut.  
(1878)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen</li><li>• Amtsgebäude</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Freistehend in Ecklage zur Waldstraße/ Wilhelm-Binder-Straße, umgeben von grüner Anlage mit Anbindung an den Eisweiher.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen</li><li>• Amtsgebäude</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger, historistischer Putzbau. Reich gegliederter Baukörper auf unregelmäßigem Grundriss mit bewegter Dachlandschaft mit steilem Walmdach, Gauben, Zwerchgiebeln und Turmhaube. Sockel, Eckquaderungen und Rahmungen in sorgfältig behauenen Sandstein. Am zweiten Obergeschoss verglaster Wintergarten mit verziertem Holzwerk. Der im Grundriss quadratische und im Erdgeschoss durch Arkaden offene Eingangsbereich durch dreigeschossigen, turmartigen Baukörper überhöht, dieser im 2. Obergeschoss mit abgeschrägten Ecken, darüber geschweifte achteckige Haube.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach mit beidseitigem Vollwalm</li></ul></li><li>• Turmhelm</li><li>• Zwerchhaus/-häuser</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben