

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/166859376420/>

ID: 166859376420

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	35
<b>Postleitzahl:</b>	74354
<b>Stadt-Teilort:</b>	Besigheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ludwigsburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatz:</b>	Besigheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8118007001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	161A
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,0003° nördliche Breite, 9,1398° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Ansicht von Süden

**Abbildungsnachweis:**  
M. Haußmann

### Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Hauptstraße

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

— keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Gebäude wurde 1889/90 als Wohnhaus erbaut durch den Weingärtner Karl Müller. Der Platz des Gebäudes gehörte ursprünglich zum ehemaligen sog. Kommerell'schen Anwesen (Bereich Hauptstr. 33 und 35), das nach dem einstigen im Besitzer im 17. Jahrhundert, dem Geistlichen Verwalter Johann David Kommerell benannt war. (a)

**1. Bauphase:** (1855) Am 9. Mai 1855 brennt das gesamte Anwesen mit dem Anteil des Sigmund Schnell nieder. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**2. Bauphase:** (1855 - 1856) Sigmund Schnell lässt auf seinem Anteil des Brandplatzes errichten: "Eine zweistöckige Scheuer unten in der Stadt, an Nr. 161 (Hauptstr. 33) angebaut, mit gewölbtem Keller, neben Immanuel Müller, Christian Müller und Adam Held...auf die Stelle des am 9. May 1855 abgebrannten Hauses erbaut und 1856 samt dem zu dieser Scheuer gehörigen Hofraum und ein Viertel an dem Keller unter Immanuel Müllers Haus (Hauptstr. 33) katastriert". Sigmund Schnell ist zur Instandhaltung der Stadtmauer hinter seiner Scheuer verpflichtet. Die neu gebaute Scheuer trägt zunächst die Bezeichnung Geb. Nr. 161A. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:** (1889 - 1890) Karl Müller und seine Mutter, Immanuel Müllers Witwe, lassen auf dem Hofraum nordöstlich der Scheuer erbauen: "Ein zweistöckiges Wohnhaus mit Zwerchhaus, gewölbtem Keller und Stall". Dieses Gebäude bekommt nun die Bezeichnung Nr. 161A, während die 1855/56 erbaute Scheuer die Bezeichnung Nr. 161B erhält. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

 **Besitzer:in**

**1. Besitzer:in:** (1889) Schnell, Erben

Bemerkung Besitz: besitzen

Bemerkung Familie: Erben des Friedrich Schnell

Beschreibung: Scheuer, Hofraum

**Beruf / Amt / Titel:**

 keiner

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Besitzer:in:** Müller, Karl  
(1889 - 1890)

Bemerkung Besitz: kauft von Erben Schnell

Bemerkung Familie: Sohn des Immanuel Müller

Beschreibung: Scheuer, Hofraum

**Beruf / Amt / Titel:** • Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Besitzer:in:** Müller, Witwe  
(1890)

Bemerkung Besitz: besitzt und erbaut

Bemerkung Familie: Witwe des Immanuel Müller

Beschreibung: Haus auf Hofraum

**Beruf / Amt / Titel:**  keiner

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Erdgeschoss  
• Obergeschoss(e)  
• Dachgeschoss(e)  
• Untergeschoss(e)

**4. Besitzer:in:** Müller, Karl  
(1890)

Bemerkung Besitz: besitzt und erbaut

Bemerkung Familie: Sohn des Immanuel Müller

Beschreibung: Haus auf Hofraum

**Beruf / Amt / Titel:** • Weingärtner

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Erdgeschoss  
• Obergeschoss(e)  
• Dachgeschoss(e)  
• Untergeschoss(e)

#### Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

#### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Satteldach mit Zwerchhaus</li><li>• Zwerchhaus/-häuser</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>