

## abgegangenes Wohnhaus (A 144/ Sattlergasse 5)

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/168634858216/>

ID: 168634858216    Datum: 22.01.2018    Datenbestand:    Bauforschung

### Objektdaten

**Straße:** Neue Straße  
**Hausnummer:**  keine  
**Postleitzahl:** 89073  
**Stadt-Teilort:** Ulm  
**Regierungsbezirk:** Tübingen  
**Kreis:** Ulm (Stadtkreis)  
**Gemeinde:** Ulm  
**Wohnplatz:** Ulm  
**Wohnplatzschlüssel:** 8421000028  
**Flurstücknummer:**  keine  
**Historischer Straßename:** Sattlergasse  
**Historische Gebäudenummer:** 5; A 144

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. **Beinhaltet Bauteil:** Ehemalige Bebauung auf dem Gebiet der Neuen Straße in Ulm

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die weiten Vorkragungen des Vorderhauses sprechen für eine Datierung vor 1376. Beim nach Norden anschließenden Flügel kann es sich um einen nachträglichen Anbau handeln, der jedoch mit dem an der Galerie angebrachten Datum 1475 und dem angeblatteten Fachwerk jedenfalls ins 15. Jh. zu datieren ist. Eine frühere Datierung im Zusammenhang mit dem Vordergebäude ist zwar aufgrund der Datumsinschrift unwahrscheinlich, jedoch nicht auszuschließen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude zerstört.

**1. Bauphase:** (1300 - 1376) Entstehung des Gebäudes wahrscheinlich vor 1376.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**2. Bauphase:** (1475) nach Norden führender Flügel: Anbau, dessen Galerie auf 1475 (i) datiert; sein angeblattetes Fachwerk lässt auf 15. Jahrhundert schließen.

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Anbau

**3. Bauphase:** (1939 - 1944) Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

## Besitzer:in

**1. Besitzer:in:** (1857 - 1877) Mack, Christian (?)

**Bemerkung Besitz:** besitzt A 144 und A 144a  
Angabe nach dem Gebäudeschätzungsprotokoll von 1857, Ergänzungsband von 1858- 77. Beginn und Ende der Besitz-Phase damit nicht belegt.

**Bemerkung Familie:**

**Beschreibung:**

**Beruf / Amt / Titel:** • Bäcker

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

## Zugeordnete Dokumentationen

• Kurzbeschreibung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** An der Nordseite der Sattlergasse, traufständig stehendes Gebäude mit viergeschossigem Flügelanbau nach Norden.

**Lagedetail:** • Siedlung

<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadt</li><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	<p>Vorderhaus A 144 Dreigeschossiges, zur Sattlergasse traufständiges Gebäude. Zur Gasse hin befand sich ein Zughaus. Hinterhaus A 144a Nach Norden schloß ein längerer, viergeschossiger Flügel an, an dessen Nordgiebel das Rückgebäude A 144a angebaut war.</p> <p>Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:</p> <p>A 144: Beschreibung: ein zwischen sich und 143 eingebautes dreistokiges massives und geriegeltes Wohnhaus beim gold. Rad mit 25,5' hohem Plattendach mit einem fliegenden Dach an der hintern Seite, mit 12' hohem Platten-Pulldach. Maße Wohnhaus : 37' lang, 23' breit, 36,5 hoch Maße fliegendes Dach: 16' lang, 13,5' breit, 11' hoch</p> <p>A 144a: A 144a: Beschreibung: ein an sich, an 143 u. 145 angebaute vierstokig. ebenso konstruierter Flügel mit 27' hohem Plattendach Maße: 50,5 lang, 24' breit und 5' lang, 21,5 breit, 36,5 hoch</p>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	<p>Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:</p> <p>A 144: Räume Wohnhaus: 5 heizbare Zimmer, 2 Küchen, 2 gewölbte Keller und 1 dto. Merzlerladen</p> <p>A 144a: Räume: 1 heizbares Znmmer [mit Bleistift durchgestrichen, 2 darübergeschrieben], 8 gewöhnliche Kammern, 2 Küchen [mit Bleistift durchgestrichen und 3 darübergeschrieben], 1 Stall, 1 Holzlege, 2 Speiskammern und der Backofen</p>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li><li>• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	<p>Vorderhaus A 144 Dreigeschossiges, zur Sattlergasse traufständiges Gebäude. Es wurde im Gebäudeschätzungsprotokoll von 1857 als massiv und geriegelt (Fachwerk) bezeichnet. Zur Gasse hin befand sich ein Zughaus. Die Vorkragung des Obergeschosses wurde vermutlich nachträglich mit</p>

Segmentbogen tragenden Konsolen unterfangen. Die Erschließung der oberen Geschosse erfolgte zumindest schon vor 1857 (s. Bauakte von 1874 und Gebäudeschätzungsprotokoll von 1857) über eine hofseitige Treppe, die von einem Pultdach überdeckt wurde. Hier befand sich nach Aussage des Gebäudeschätzungsprotokolls auch ein Brunnen.

#### Hinterhaus A 144a

Nach Norden schloss ein längerer, viergeschossiger Flügel an, an dessen Nordgiebel das Rückgebäude A 144a angebaut war. (s. Aufnahme Blick vom Münster). Das 3. Obergeschoss schnitt hofseitig im Süden in die Dachfläche des Vorderhauses ein. Im Norden wurde das Dach des Flügels über einer Erweiterung nach Osten bis über das 2. Obergeschoss herabgezogen. In diesem Bereich möglicherweise Relikte früherer Bebauung in einer bis ins 3. Obergeschoss reichenden, von Osten heranlaufenden Mauer, die die Nachbargrundstücke voneinander trennt. Es könnte sich um ein früheres Hinterhaus eines mit A 145 gemeinsamen, größeren Hofkomplexes handeln (s. hierzu auch A 145).

Im 1. und 2. Obergeschoß befand sich hofseitig je eine Galerie. In der hölzernen Brüstung der unteren waren Wappen (u. a. Hutz:-> Hutzhof) und die Jahreszahl 1475 angebracht. Die obere Galerie wies bis zuletzt als oberen Abschluss der Öffnungen zwischen den Ständerhölzern genastete Spitzbögen auf. Das 3. Obergeschoss zeigte angeblattetes Fachwerk.

#### Keller

Zwei gewölbte Keller unter dem Vorderhaus. Sowohl die Kellerdarstellung in den Bauakten zum Nachbargebäude A 145 (Sattlergasse 7) als auch die Kellerfenster zur Sattlergasse legen eine Lage der Räume im südlichen, straßennahen Bereich des Gebäudes nahe.

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877

#### A 144

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: massiv, geriegelt, vorn überbaut um 2' - g. 143/145 je eine gemeinsch. Wand. g.145 im Dach mit Brettern vertäfert

Feuergefährliche Einrichtungen: der Backofen

Als unzerstörbar angesehen: die Keller und die Foundation, auch Brunnenschacht.

#### A 144a

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: massiv und geriegelt

Feuergefährliche Einrichtungen: Der Backofen

Als unzerstörbar angesehen: die Foundation