

# Wohnhaus, Bäregasse 1

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/169632547820/>

ID: 169632547820

Datum: 09.02.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Bäregasse
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt Dachwerk

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk (d)  
(1642)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung und Bilddokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** In der Nähe des Münsterplatzes, beim Hafnerviertel

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger Massivbau

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** Viereckiger, gedrungener Baukörper

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Auf dem dreigeschossigen Massivbau blieb ein in späterer Zeit verändertes Dachwerk erhalten. Es datiert in die Jahre um 1642 (d) und umfasste ursprünglich auch Teile des Nachbargebäudes Bärengasse Nr. 3. Darauf verweisen unter anderem Abbundzeichen und die eingestellte, massive Trennwand. Eine spätere Veränderung betrifft den Dachquerschnitt, der nach Ausweiß der Kehlbalckenblattsasse als Dreieck zu ergänzen ist.

Umgebaut wurde offensichtlich auch der Dachfuß, der ursprünglich wohl tiefer lag. Darauf deuten neben der Ständerlänge auch die Umbauspuren i.B. der Wechsel und der Stichbalken hin.