

## Stadtmauer am Kaiserring mit Pulverrondell-Süd-Ost

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/171212379300/>

ID: 171212379300

Datum: 24.10.2006

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kaiserring
<b>Hausnummer:</b>	— keine
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Teilstück der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen Bickentor und ehem. Niederem Tor wurde 1209/10 (d) erbaut.

<b>1. Bauphase:</b> (1209 - 1210)	Errichtung des Teilstücks
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigungsanlage<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li><li>• Siedlung<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadt</li></ul></li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadtmauer</li></ul></li></ul>

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Sanierungsgutachten

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	— keine Angaben
<b>Lagedetail:</b>	— keine Angaben
<b>Bauwerkstyp:</b>	— keine Angaben
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	— keine Angaben
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	— keine Angaben
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben