Stadtmauer am Kaiserring mit Pulverrondell-Süd-Ost

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/171212379300/

ID: 171212379300 **Datum: 24.10.2006 Datenbestand:** Bauforschung

(ii) Objektdaten

Straße: Kaiserring

Hausnummer: keine

Postleitzahl: 78050

Stadt-Teilort: Villingen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)

Gemeinde: Villingen-Schwenningen

Wohnplatz: Villingen

Wohnplatzschlüssel: 8326074020

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname:

Historische Gebäudenummer:





keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

🕒 Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Lage des Wohnplatzes

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Stadtmauer am Kaiserring mit Pulverrondell-Süd-Ost

Das Teilstück der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen Bickentor und ehem. Niederem Tor wurde 1209/10 (d) erbaut.

1. Bauphase: (1209 - 1210)

Errichtung des Teilstücks

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

• Befestigungsanlage

allgemein

Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp:

• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen

Stadtmauer



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Sanierungsgutachten

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: keine Angaben

Bauwerkstyp:

keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben